

Код	Наименование
Биты отверточные, адаптеры, переходники	
Адаптеры для бит	
11615	Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом, 65 мм, 1/4"// Gross
11342	Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом, 1/4"// Gross
11317	Адаптер для бит с ограничителем и двойным магнитом, 1/4"// Gross
Переходники для бит	
11367	Гибкий переходник для бит, 145мм, 1/4"// Gross
11369	Гибкий переходник для бит, 190мм, 1/4"// Gross
Биты отверточные	
11455	Бита PH2x25 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, сталь S2// Gross
11456	Бита PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, сталь S2// Gross
11619	Бита с торцевой головкой, магнит, Nut-Driver, 10 мм, сталь S2// Gross
11621	Бита с торцевой головкой, магнит, Nut-Driver, 12 мм, сталь S2// Gross
11623	Бита с торцевой головкой, магнит, Nut-Driver, 13 мм, сталь S2// Gross
11617	Бита с торцевой головкой, магнит, Nut-Driver, 8 мм, сталь S2// Gross
Наборы бит	
11462	Набор бит HEX 3x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11463	Набор бит HEX 4x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11464	Набор бит HEX 5x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11465	Набор бит HEX 6x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11329	Набор бит PH1x25, сталь S2, 10 шт.// Gross
11349	Набор бит PH1x25, сталь S2, 2 шт.// Gross
11334	Набор бит PH1x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11355	Набор бит PH1x50, сталь S2, 2 шт.// Gross
11202	Набор бит PH2 x127, сталь S2, 5шт.// Gross
11262	Набор бит PH2 x70, сталь S2, круглый профиль, 10 шт.// Gross
11263	Набор бит PH2 x90, сталь S2, 10 шт.// Gross
11330	Набор бит PH2x25, сталь S2, 10 шт.// Gross
11351	Набор бит PH2x25, сталь S2, 2 шт.// Gross
11335	Набор бит PH2x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11357	Набор бит PH2x50, сталь S2, 2 шт.// Gross
11378	Набор бит PH2x70, сталь S2, шестигранный профиль, 10 шт.// Gross
11379	Набор бит PH2x90, сталь S2, 10 шт.// Gross
11336	Набор бит PH3x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11359	Набор бит PH3x50, сталь S2, 2 шт.// Gross
11339	Набор бит PZ1x25, сталь S2, 10 шт.// Gross
11344	Набор бит PZ1x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11201	Набор бит PZ2 x90, сталь S2, 10шт.// Gross
11340	Набор бит PZ2x25, сталь S2, 10 шт.// Gross
11345	Набор бит PZ2x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11346	Набор бит PZ3x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11325	Набор бит SL5,0x50, сталь S2, 10шт.// Gross
11373	Набор бит SL6,0x25, сталь S2, 2шт. // Gross
11326	Набор бит SL6,0x50, сталь S2, 10шт.// Gross
11468	Набор бит TORX 10x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11469	Набор бит TORX 15x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11470	Набор бит TORX 20x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11471	Набор бит TORX 25x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11472	Набор бит TORX 30x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11473	Набор бит TORX 40x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11466	Набор бит TORX 6x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11467	Набор бит TORX 8x50, сталь S2, 10 шт.// Gross
11211	Набор бит двухстор., PH2-PH1x45мм, сталь S2, 10шт.// Gross
11209	Набор бит двухстор., PH2-PH2x45мм, сталь S2, 10шт.// Gross
11217	Набор бит двухстор., PH2-PZ2x45мм, сталь S2, 10шт.// Gross
11361	Набор бит и головок торцевых ,1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм.// Gross
11627	Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2// Gross
11365	Набор бит, 1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм.// Gross
11363	Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм.// Gross
11599	Отвертка с набором бит и торцевых головок для точных работ, гибкий привод., 48 штук, CrMo// Gross